



# 乳がん検診を受けてみませんか

## 11人に1人乳がんになると言われています

※がん登録統計HP及び総務省統計局人口推計HPより

平成30年12月にマンモグラフィ装置の更新を行いました。旧装置の老朽化により、女性らしいキュートな外観を備えた装置を導入すると共に、専用の撮影室を新たに設け、今まで以上にプライバシーに配慮した検査が可能となりました。

### 新装置の特長

#### ①低被ばく

以前の装置と比較して半分程度の被ばくになりました。

#### ②高解像度



より細かくはっきりとした画像になりました。

#### ③痛みを軽減できる圧迫板搭載

圧迫板がしなることにより痛みを軽減できます。

良性の石灰化

悪性を疑う石灰化



マンモグラフィ検査では、しこりが出来る前の早い段階で病気を見つけるために、左の画像のような石灰化と呼ばれる白い影を探し、見つかった場合には悪い形をしていないか判断しています。

導入して4ヶ月程度経過しましたが、写真をチェックされている医師からは、病気を見つけやすくなったと大変良い評価を受けております。

マンモグラフィ撮影認定技師が女性2名と男性1名在籍していますが、可能な限り女性技師で検査を担当させていただきます。当院では、人間ドックのオプション検査または外科で申し込む事が出来ます。この機会に一度検査を受けてみませんか？

検査に不安のある方や興味のある方は、装置の見学等にも対応させていただきますので、放射線科スタッフまで気軽にお声かけ下さい。


診療放射線技師

立花 絵里



### 乳房検査室は診療棟1Fにあります

ココ



至 正面玄関